

Reparatur Service

Es passiert trotz größter Sorgfalt leider immer wieder, dass Bretter beschädigt werden.

Bei unserem ASSYX DuroBOARD® ist das erfreulicherweise halb so schlimm, denn kleine Reparaturen lassen sich, dank unserem ASSYX Reparatur-Kit, einfach und schnell vor Ort vornehmen.

Größere Beschädigungen bearbeiten wir in unserem Werk in Andernach. Hier entfernen wir den beschädigten Bereich und erneuern diesen. Es entsteht ein wie neu hergestelltes ASSYX DuroBOARD®.

Gerne machen wir Ihnen ein Angebot.

Sehen Sie auch unser Video unter: www.assyx.com

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Deutschland

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com

Betonsteine in Toplage.




DURO BOARD®

Gebrauchsanleitung ASSYX DuroBOARD® Reparatur-Kit

Das ASSYX DuroBOARD®: Das beste Brett für Ihre Betonsteinfertigung.

Das ASSYX DuroBOARD® Reparatur-Kit



Das ASSYX DuroBOARD® Reparatur-Kit bestehend aus:

A: Oberfräse inklusive Fräskopf-Set
B: Handschaber
C: 1 Stck. Kartuschenpistole PPM 300X,
2 Stck. Statikmischer,
1 Stck. Tandemkartusche 2-K-PUR 840/20
D: 1 Satz Flächenspachteln



Typische Beschädigung



1.


Mit dem Handschaber den Bereich um die Beschädigung herum säubern.

ACHTUNG: Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



2.

Gesäuberter Randbereich der Beschädigung



3.

Je nach Größe der Beschädigung den Fräskopf auswählen und auf eine Frästiefe von etwa 3 mm einstellen.




4.

Oberfräse an der Stelle der Beschädigung positionieren und die beschädigte Stelle ausfräsen.



5.

Gereinigte Schadenstelle, bereit zum Ausspritzen



6.

Tandemkartusche öffnen, Statikmischer ansetzen und mit Verschlusskappe festschrauben, danach Tandemkartusche in Kartuschenpistole einlegen.



7.

Beschädigten Bereich gleichmäßig mit 2-K-PUR 840/20 ausspritzen.
Auf eine gleichmäßige Mischung der beiden Komponenten achten.



8.

Ausgespritzten Bereich mit Flächenspachtel glätten.
ACHTUNG: 2-K-PUR 840 ist mit 3 verschiedenen Topfzeiten lieferbar:

- **2-K-PUR 840/02:** Topfzeit 2 min, Weiterverarbeitung nach ca. 180 min
- **2-K-PUR 840/20:** Topfzeit 20 min, Weiterverarbeitung nach ca. 480 min
- **2-K-PUR 840/45:** Topfzeit 45 min, Weiterverarbeitung nach ca. 24 Std



9.

Nach Aushärtung der Reparaturmasse (180, 480 min oder 24 Std) Unebenheiten mit dem Handschaber nochmals glätten.



10.

Reparierte Stelle
ACHTUNG: Der Reparaturvorgang kann beliebig wiederholt werden.
2-K-PUR ist ein 2-Komponeten-Polyurethan-Klebstoff wie die von ASSYX verwendete DuroBOARD®-Ummantelung (Duroplast-Polyurethan) und verklebt perfekt mit dem ASSYXDuroBOARD® (sowohl PU als auch Holz).